


# SPAWANIE KĄTOWNIKÓW Z PEŁSKOŃNIKIEM.

RD 2.

## Widok z Góry:



## Widok z Boku:

